

**Załącznik Nr 8 do SIWZ**

**Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych**

| Lp. | Jednostka                                                                                | Zabezpieczenia przeciwpożarowe                                                                                                                                                                                                                              | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Starostwo Powiatowe w Policach:</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Budynek administracyjno - biurowy (Starostwo), ul. Tanowska 8, Police                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 21 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne;<br>- hydranty wewnętrzne: 5 szt.;<br>- system sygnalizujący powstanie pożaru (sygnał przekazywany jest do firmy prowadzącej ochronę) | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno- alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (firmę ochrony mienia)                                                                                                              |
|     | Budynek administracyjno - biurowy, ul. Kresowa 32/34, Police                             | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 8 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne;<br>- hydranty wewnętrzne: 4 szt.;<br>- system sygnalizujący powstanie pożaru (sygnał przekazywany jest do firmy prowadzącej ochronę)  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- okratowane okna budynku na poziomie piwnicy i parteru;<br>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu;<br>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno- alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (firmę ochrony mienia) |
|     | Kapliczka w zaadaptowanym budynku gospodarczym, Podgródzie                               | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Policach wg lokalizacji:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Siedziba Urzędu Pracy w pomieszczeniach wynajmowanych od ZGKiM, ul. Kościuszki 5, Police | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 9 szt.                                                                                                                                                                  | - okratowane okna budynku z roletami;<br>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno- alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną                                                                                                                                                                                  |
|     | Pomieszczenia biurowe w lokalach wynajmowanych od ZGKiM, ul. Chrobrego 8, Police         | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 3 szt.                                                                                                                                                                  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno- alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną                                                                                                                                     |
| 3   | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wg lokalizacji:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Mieszkanie chronione, ul. Szczecińska 2, Tanowo                                          | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne;                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Mieszkanie chronione, ul. Wróblewskiego 5F/8, Police                                     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- hydranty zewnętrzne                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4   | <b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Policach wg lokalizacji:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Budynek PP-P, ul. Korczaka 27, Police                                                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.                                                                                                                                | - okratowane okna budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | <b>Dom Dziecka w Policach wg lokalizacji:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Budynek mieszkalny, ul. Kresowa 24, Police                                               | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 5 szt.;                                                                                                                                                                 | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Budynek mieszkalny,<br>ul. Kresowa 26, Police                                                                     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.                                                                                                                                         | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe                                                                                                                     |
|   | Budynek mieszkalny,<br>ul. Kresowa 28, Police                                                                     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.                                                                                                                                         | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe                                                                                                                     |
| 6 | <b>Dom Dziecka w Tanowie</b> wg lokalizacji:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|   | Internat, ul. Szczecińska 2, Tanowo                                                                               | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 8 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.;<br>- hydranty wewnętrzne: 2 szt.;<br>- urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru: czujnik oddymiania | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór wewnątrz obiektu;<br>- wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu |
|   | Budynek gospodarczy,<br>ul. Szczecińska 2, Tanowo                                                                 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                                                                                                                         | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;                                                                                                                    |
|   | Budynek gospodarczy- garaż,<br>ul. Szczecińska 2, Tanowo                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | - okratowane okna budynku;<br>- stały dozór wewnątrz                                                                                                                                                  |
| 7 | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie</b> wg lokalizacji:                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|   | Budynek szkolny, ul. Leśna 92, Tanowo                                                                             | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 5 szt.;<br>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru                                                                               | - okratowane okna budynku;<br>- system alarmujący służby z całodobową ochroną                                                                                                                         |
|   | Budynek internatu, ul. Leśna 91, Tanowo                                                                           | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 6 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.;<br>- hydranty wewnętrzne: 4 szt.;<br>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru           | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- okratowane okna budynku;<br>- system alarmujący służby z całodobową ochroną                                   |
|   | Budynek przybudówka internatu,<br>ul. Leśna 91, Tanowo                                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.;<br>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru                                             | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- okratowane okna budynku;<br>- system alarmujący służby z całodobową ochroną                                   |
|   | Budynek administracyjno-szkolny,<br>ul. Leśna 91, Tanowo                                                          | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.                                                                                                                                         | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- system alarmujący służby z całodobową ochroną                                                                 |
|   | Budynek warsztatowo- garażowy,<br>ul. Leśna 91, Tanowo                                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach</b> wg lokalizacji: |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|   | Internat, ul. Korczaka 45, Police                                                                                 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne                                                                                                               | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                                                       |
|   | Budynek szkoły, ul. Korczaka 47, Police                                                                           | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                     |
|   | Kompleks rehabilitacyjno- sportowy,<br>ul. Korczaka 41, Police                                                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.                                                                                                                                         | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                                                       |
|   | Internat z biblioteką i klasą techniczną,<br>ul. Korczaka 43, Police                                              | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.                                                                                                                                         | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                                                       |

|   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Pracownia językowa (sekretariat szkół),<br>ul. Korczaka 37, Police                                         | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                                                                                    | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                     |
|   | Internat i szkoła, ul. Korczaka 39, Police                                                                 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.                                                                                                    | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz;                                                    |
|   | Internat i szkoła, ul. Korczaka 33, Police                                                                 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.                                                                                                    | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz;                                                    |
|   | Internat, szkoła i gabinet lekarski, ul. Korczaka 35, Police                                               | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.                                                                  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                     |
|   | Internat, szkoła, ul. Korczaka 29, Police                                                                  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.                                                                  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                     |
|   | Internat, szkoła, ul. Korczaka 31, Police                                                                  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.                                                                  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                     |
|   | Zasadnicza Szkoła Zawodowa,<br>ul. Korczaka 51A, Police                                                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne                                                                          | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                     |
|   | Internat, biuro SOSW,<br>ul. Korczaka 53, Police                                                           | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne                                                                          | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                     |
|   | Internat, kuchnia, stołówka,<br>ul. Korczaka 49, Police                                                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne                                                                          | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                     |
|   | Internat, ul. Korczaka 51, Police                                                                          | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne                                                                          | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- stały dozór na zewnątrz                                                     |
|   | Budynek gospodarczy naprzeciw ul. Korczaka 49, Police                                                      | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                   |
|   | Basen ul. Korczaka 41, Police                                                                              | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                   |
| 9 | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Policach</b> wg lokalizacji:                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|   | Kuchnia ze stołówką, ul. Korczaka 5-7, Police                                                              | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 6 szt.                                                                                                    | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe;<br>- okratowane okna budynku;<br>- system alarmujący służby z całodobową ochroną |
|   | Budynek administracji, ul. Korczaka 9-11, Police                                                           | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru: czujniki dymu                                     | - system alarmujący służby z całodobową ochroną;                                                                                                                    |
|   | Budynek szkoły (2 budynki połączone łącznikiem z salą gimnastyczną)<br>ul. Korczaka 17-19, 21 – 23, Police | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 6 szt.;<br>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.;<br>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru: alarm | - system alarmujący służby z całodobową ochroną                                                                                                                     |
|   | Warsztaty szkolne- budynek socjalny ze szklarnią, ul. Korczaka 27A, Police                                 | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;                                                                                                                                            | - system alarmujący służby z całodobową ochroną                                                                                                                     |
|   | Warsztaty szkolne - budynek gospodarczy,                                                                   | - gaśnice/ agregaty gaśnicze: 7 szt.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ul. Korczaka 27A, Police                                                 |                                                                                                                              |                                                                                    |
|    | Internat, ul. Kresowa 5, Police                                          | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty wewnętrzne: 3 szt. | - okratowane okna budynku;<br>- system alarmujący służby z całodobową ochroną      |
|    | Internat, ul. Kresowa 7, Police                                          | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty wewnętrzne: 3 szt. | - okratowane okna budynku;<br>- system alarmujący służby z całodobową ochroną      |
| 10 | <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży</b> wg lokalizacji:       |                                                                                                                              |                                                                                    |
|    | Internat, ul. WOP 10, Trzebież                                           | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 5 szt.                                   | - stały dozór na zewnątrz                                                          |
|    | Budynek szkolny, ul. WOP 10, Trzebież                                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 6 szt.                                   | - stały dozór wewnątrz                                                             |
|    | Budynek gospodarczy, ul. WOP 10, Trzebież                                | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.                                   | - stały dozór na zewnątrz                                                          |
|    | Hala sportowa, ul. WOP 10, Trzebież                                      | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;<br>- hydranty wewnętrzne: 1 szt. | - stały dozór wewnątrz                                                             |
|    | Kotłownia, ul. WOP 10, Trzebież                                          |                                                                                                                              |                                                                                    |
| 11 | <b>Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach</b> wg lokalizacji: |                                                                                                                              |                                                                                    |
|    | Domek nr 1 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek nr 2 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek nr 3 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; |
|    | Domek nr 4 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek nr 5 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek nr 6 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek nr 7 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek nr 8 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.;                                  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; |
|    | Domek nr 9 "CEliR" Podgrodzie                                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek nr 10 "CEliR" Podgrodzie                                           | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek nr 11 "CEliR" Podgrodzie                                           | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Domek letniskowy w Podgrodziu nr 98                                      |                                                                                                                              |                                                                                    |
|    | Hala sportowa "CEliR" Podgrodzie                                         | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.                                   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
|    | Sala gimnastyczna "CEliR" Podgrodzie                                     | - zgodne z przepisami o ochronie                                                                                             | - wszystkie drzwi zewnętrzne                                                       |

|                                                        |                                                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 3 szt.                                    | zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe                               |
| Stółówka "CEliR" Podgrodzie                            | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Ratusz "CEliR" Podgrodzie                              | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 3 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Hangar "CEliR" Podgrodzie                              | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 3 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Stolarnia "CEliR" Podgrodzie                           | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej                                            | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Sala historyczna "CEliR" Podgrodzie                    | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Budynek gospodarczy za domkiem nr 2 "CEliR" Podgrodzie | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.;  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Budynek gospodarczy za domkiem nr 1 "CEliR" Podgrodzie | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Budynek gospodarczy za domkiem nr 5 "CEliR" Podgrodzie | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Budynek gospodarczy za domkiem nr 8 "CEliR" Podgrodzie | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Budynek gospodarczy za domkiem nr 9 "CEliR" Podgrodzie | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Garaże "CEliR" Podgrodzie                              | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.   | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe  |
| Pływalnia, ul. Siedlecka 6, Police                     | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.;  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; |
|                                                        | - hydranty zewnętrzne: 1 szt.;                                                               | - stały dozór na zewnątrz                                                          |
|                                                        | - hydranty wewnętrzne: 1 szt.                                                                |                                                                                    |
| Budynek szkoły (stara część), ul. Siedlecka 6, Police  | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 3 szt.;  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; |
|                                                        | - hydranty zewnętrzne: 3 szt.;                                                               | - stały dozór na zewnątrz;                                                         |
|                                                        | - hydranty wewnętrzne: 5 szt.;                                                               | - system alarmujący służby z całodobową ochroną                                    |
|                                                        | - urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru                                                  |                                                                                    |
| Budynek szkoły (nowa część), ul. Siedlecka 6, Police   | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 4 szt.;  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; |
|                                                        | - hydranty zewnętrzne: 3 szt.;                                                               | - stały dozór na zewnątrz;                                                         |
|                                                        | - hydranty wewnętrzne: 4 szt.;                                                               | - system alarmujący służby z całodobową ochroną                                    |
|                                                        | - urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru                                                  |                                                                                    |
| Budynek internatu, ul. Siedlecka 6, Police             | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 18 szt.; | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; |
|                                                        | - hydranty zewnętrzne: 1 szt.;                                                               | - stały dozór wewnątrz;                                                            |
|                                                        | - hydranty wewnętrzne: 10 szt.;                                                              | - stały dozór na zewnątrz;                                                         |
|                                                        | - urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru                                                  | - system alarmujący służby z całodobową ochroną                                    |
| Warsztaty Police, ul. Szkolna 2, Police                | - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;<br>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 5 szt.;  | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; |
|                                                        | - hydranty zewnętrzne: 2 szt.;                                                               | - alarm tylko na miejscu                                                           |
|                                                        | - hydranty wewnętrzne: 4 szt.                                                                |                                                                                    |

|  |                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Garaze warsztatów, ul. Szkolna 2, Police   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;</li> <li>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 2 szt.;</li> <li>- hydranty zewnętrzne: 1 szt.</li> </ul> | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe |
|  | Budynek gospodarczy, ul. Szkolna 2, Police | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;</li> <li>- gaśnice/ agregaty gaśnicze: 1 szt.</li> </ul>                                         | - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe |